So./ 24.11.2024 > 12 bis 14 Uhr - Schutzgebiet-Kontrolle

1. Ordinger Strand/ Nackhörn Höhe Schutzzone 1 & 2
2. Ordinger Strand/ Nackhörn Höhe Strandübergang Norderdeich 13



Leider habe ich hier wieder Paraffin gefunden, was unbedingt protokolliert & politisiert werden muss.

An der politisierung arbeite ich. - Das Paraffin wird am Mo./ 02.12.2024 im Umweltausschuss ein Thema...

Am Strandübergang Höhe Deichübergang/ Norderdeich 13 sind Pfosten gesetzt worden die viel zu hoch herausragen. Das macht ein Straffen des Bandes und Sichern mit zwei halben Schlägen unmöglich. Ich bat um längere Pfähle, damit diese tiefer in den Boden gerammt werden können. - Zudem war das Koppelband an etlichen Stellen gerissen, wo dann auch immer gleich Fußspuren ins Schutzgebiet zu erkennen waren. Außerdem ist seit diesem Frühling viel Koppelband eingeweht und überwachsen...

Blich Richtung Deichübergang/ Norderdeich 13, mit der offenen Lücke rechts im Bild…

Deichübergang/ Norderdeich 13. - Blick Richtung Meer…

Hier fehlt auch das Koppelband komplett und es führen Fußspuren (vorne links) ins Schutzgebiet…

Und dort rechts sieht man wieder wie das Koppelband einwächst. - Die Pfahlreihe müsste vorverlegt werden. Zudem haben wir hier wieder eingesandetes und eingewachsenes Koppelband, weshalb sich ein versetzen der Pfahlreihe sehr positiv auf die Qualität und Haltbarkeit des Zaunes auswirken würde...

Selbst auf den letzten Metern entdecke ich schadhafte Zustände, so wie ein abgerissenes Schild, fehlende Pfosten, fehlendes Koppelband und wieder Fußspuren ins Schutzgebiet. Das Kunststoffschild "Brut & Rastgebiet" wird wieder irgendwo in den Dünen herumliegen. - Ich konnte es leider nicht finden.Wahrscheinlich wurde es vom Sand zugeweht und/ oder ist überwachsen.

Die Holzplatten sind bedenklich, da die Verleimung den Schadstoff Formaldehyd enthalten kann, so wie etliche Konservierungsstoffe wie Isothiazolinongemische und Benzisothiazolinon. Früher wurde mit Knochenleim, wie Hasen- o. Fischleim verklebt. Heute arbeiten fast nur noch Antik-Tischlereien damit. - Formaldehyd wird in diesem Zustand in Ökosysteme freigesetzt und ist toxisch für Tiere & Pflanzen. Es kann das Wachstum und die Entwicklung der Flora & Fauna schädigen. Warum nehmen wir nicht Holzbretter? Ich selber arbeite mit Strandgut-Vollhölzern. Und selbst mein Sohn fragt bei Bedarf auf Baustellen nach Restholz, was er stets kostenlos mitnehmen darf, da der Verschnitt schon eingepreist wurde und niemand Verwendung dafür hat.

Auf der Heimfahrt an der Deichüberfahrt/ Norderdeich, Ecke Grudeweg fielen mir einige umherfliegende Hinweisschilder in Folie auf, die der LKN nicht richtig befestigt und zum Ende der Schaf-Saison nicht entfernt hat. - Ich sammelte sie flugs ein und gab die Info an unseren LKN-Ranger Marius weiter. - Es kann nicht angehen dass der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark- & Meeresschutz selber zur Umweltverschmutzung beiträgt, indem er Kunststoffschilder unzureichend befestigt, nicht wartet/ abnimmt.

Achtung:
- Bitte halten Sie Abstand zu den Schafen!
- Hunde sind an der kurzen Leine zu führen!
- Verlassen der befestigten Wege verboten!
Wir bitten um Rücksichtnahme aufgrund der Blauzungenkrankheit (BTV-3) zum Schutze der Tiere .
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
LKN.SH